

COMUNE DI CASTELFIDARDO

H= 56/D

Provincia di Ancona Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata Ufficio Traffico

ORDINANZA PER SEGNALAMENTO TEMPORANEO DI CANTIERE

(Art. 30, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Vista l'Autorizzazione per l'art. 21 del C.d.S. n. 14 del 1.07.2019 rilasciata al Sig. Crucianelli Carlo, nato a Castelfidardo il 14.04.1951 ed ivi residente in via Monte Camillone n. 4, per l'apertura di un cantiere stradale necessario per eseguire un trasloco in via XXIV Maggio;

Rilevata la necessità di predisporre idoneo segnalamento temporaneo del cantiere e regolamentare la circolazione dei veicoli, garantendo lo svolgimento dei lavori e tutelando la sicurezza e incolumità pubblica;

Verificato che a causa della esigua larghezza della sede stradale di via Mordini sarà necessario interrompere la circolazione dei veicoli;

Visto l'art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; Visto l'art. 5 - 7 - 37 del Codice della Strada;

ORDINA

dal 18 al 20 luglio 2019 in via XXIV Maggio,

- L'apposizione, <u>a cura del richiedente</u>, della segnaletica temporanea, come da Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- 2. L'abbassamento del limite di velocità a 30 km/h;
- 3. Il divieto di sosta nel tratto interessato dai lavori su ambo i lati all'altezza del n. 2;
- 4. È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- Il presente provvedimento viene attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per la verifica di quanto imposto, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.
- Di essa ne è data relazione con l'indicazione della data e dell'ora.
- E' fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Castelfidardo,

Il Responsabile del Procedimento

Per. Ind. Luca Finaurini

Il Responsabile del Settore IV Dott. Ing. Ranieri Bocchini