

Ditta: SONORA

ubicazione: via Oberdan n. 10

catasto: fg. 26, mapp. 207

- posizione : versante ;
- visibile soltanto dall'interno del tessuto urbano;
- tipologia edilizia: edificio a corpo unico (A) con aggregato i senso longitudinale un elemento-scala (B) e copertura padiglione;
- struttura mista in muratura di mattoni e c.a., con solai i latero-cemento;
- costruito negli anni '50;
- in buono stato di conservazione;
- di non rilevante interesse storico-architettonico;
- è utilizzato tuttora per attività produttiva.

STRALCIO DAL P.R.G. - scala 1: 2000



Scheda N. 14 - NORME TECNICHE

Oltre agli interventi di cui ai punti a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5/8/78 n. 457 è consentita la demolizione con ricostruzione; in questo caso si applicano gli indici e parametri di cui all'art. 24.3.2 (zone di completamento e tutela B3t); è prescritta la demolizione delle tettoie annesse.

PLANIMETRIA - scala 1:500

