
COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO - RILIEVO 2005



SCHEDA N°: 127

COMPILATA IL: gennaio 2006 Aggiornata a giugno 2010

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA':

VIA/C.DA: Via Giolitti nº 4

POSIZIONE:

POGGIO

CRINALE

) VERSANTE

PIANURA

FABBRICATO:

UN PIANO

) DUE PIANI

TRE PIANI

QUATTRO PIANI

UNITA' ABITATIVE: Una

CORPI DI FABBRICA: Uno

EPOCA: IIº metà sec. XIX



VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

-) NESSUNO
- PARZIALE AL
- PARZIALE **ESTERNO**
- COMPLETATO ANNO

ALTRO

SITUAZIONE ATTUALE - FOTO ANNO 2023 (Intervento di RC autorizzato con P.d.C. nº 14/2008 - in fase di accertamento)

A: TIPOLOGIE EDILIZIE

) EDIFICIO A CORPO UNICO

CON CORPI A VOL. VARIABILE

CON CORPI A VOL. UNIFORME

EDIFICIO PADRONALE

PALOMBARA

) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA

CENTRALE LATO LUNGO

CENTRALE LATO CORTO

DISSIMMETRICA

B: SCALA ESTERNA

CON COPERTURA TOTALE

CON LOGGETTA DI INGRESSO

) SCOPERTA

C: DESTINAZIONE D'USO

DEPOSITO (PIANO TERRA, PIANO PRIMO)

) EDIFICIO ABBANDONATO

D: STATO DEL MANUFATTO

TRADIZIONALE (nessuna alterazione)

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

NUOVO – DIFFORME DALLA TIPOLOGIA

E: STATO DI CONSERVAZIONE

	ottimo	buono	mediocre	cattivo	pessimo	rudere
STRUTTURE				Х		
FINITURE				Χ		
COPERTURA				Χ		

F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI) NESSUNA ALTERAZIONE

ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA'

ALTERAZIONI SOSTANZIALI

G: MODIFICHE
DELL'IMPIANTO EDILIZIO

AGGIUNTO SOLO WC

) NESSUNA AGGIUNTA

H: QUALITA'

MONUMENTALE

ARCHITETTONICHE // DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO

) VALORE ARCHITETTONICO MEDIO

TESTIMONIANZA STORICA

IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE

PARTICOLARI ARCHITETTONICI

I: CORNICIONI (lati lunghi) CON UNA FILA DI MATTONI A DENTE DI SEGA CON MENSOLE \$\mathbf{S}\$ SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO NON SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO K: CORNICE SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA MARCA PIANO DOPPIA) ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE ELEMENTI SPECIALI IN COTTO L: FINESTRE ARCHITRAVE IN LEGNO) ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO ARCO A TUTTO SESTO ARCHITRAVE IN LEGNO M:PORTONI) ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO ARCO A TUTTO SESTO N: MATERIALE DA MATTONE FACCIA A VISTA **COSTRUZIONE**) MATTONE INTONACATO PIETRA FACCIA A VISTA PIETRA INTONACATA PIETRA LISTATA MATERIALI NON TRADIZIONALI O: CARATTERI ESTERNI RECINZIONE E CANCELLI) AIA IMBRECCIATA AIA PAVIMENTATA) ALBERATURE PRATO SIEPI VIALE

P: ACCESSORI

	POZZO	FORNO	SILOS	CAPANNA	TETTOIA	FIENILE	POLLAIO	PORCILAIA
UNITO ALL'ABITAZIONE	Ø	Ø	Ø	Ø	נ	נ	Ø	8
SEPARATO DALL'ABITAZIONE	0	0	Ø)	Ø	0)	נ
DI INTERESSE ARCHITTETTONICO	0	0	0	Ø	Ø	0	Ø	0
STATO DI CONSERVAZIONE				С	С	С	С	С

 \mid O= ottimo \mid B = buono \mid M = mediocre \mid C= cattivo \mid P = pessimo \mid R = rudere \mid

MODIFICHE RECENTI:	
AUTORIZZATE CON:	
ALTRO:	

SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 2005



SITUAZIONE PRECEDENTE – FOTO SCHEDA ANNO 1991



SCHEDA N. 127

DATI CATASTALI: FOGLIO 6 MAPPALE 31

PRESCRIZIONI PRG VIGENTE: Paesaggio agrario di interesse storico ambientale (art. 13 delle N.T.A.).

NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA: A1: RC 1,2bis,4,5,6,7/8,10.

RE 1,2,3/4,8bis*,9,10*,10bis*, 16*

A2: A3: A4: A5: NOTE: In RC il possibile riordino delle aperture dovrà avvenire nel rispetto delle originarie bucature.

ELEMENTI ADERENTI: B1: DR 1,2,4,7,9,11,12.

B2: DR 1,2,7,9,11,12,13*.

B3:

B4:

B5:

B6:

NOTE:

ANNESSO COLONICO C1: DR 1,2,**5**,7,9,11,12,13.

C2: DR 1,2,5,7,9,11,12,13.

C3:

C4:

C5:

C6:

C7:

C8:

NOTE:

