
COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO – RILIEVO 2005



SCHEDA N°: 141

COMPILATA IL: gennaio 2006

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA':

VIA/C.DA: Contrada Laghi nº 14

Aereofotogrammetrico scala 1:5000

POSIZIONE: POGGIO

CRINALEVERSANTE

) PIANURA

FABBRICATO:

UN PIANO

) DUE PIANI

TRE PIANI

QUATTRO PIANI

UNITA' ABITATIVE: Una CORPI DI FABBRICA: Uno EPOCA: IIº metà sec. XIX



SITUAZIONE ATTUALE - FOTO ANNO 2005

VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

) NESSUNO

PARZIALE AL

P.1.

PARZIALE ESTERNO

ANNO

ALTRO

| Λ- | TI | D(|)I | OG. | ſΕ | FΓ | ١T٢ | 171 | ſΕ |
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| ч. | | L۲ | JL | רא | 11 | EL. | JΙL | 1/ | |

) EDIFICIO A CORPO UNICO

CON CORPI A VOL. VARIABILE

CON CORPI A VOL. UNIFORME

EDIFICIO CON BIGATTERIA

EDIFICIO PADRONALE

) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA

CENTRALE LATO LUNGO

CENTRALE LATO CORTO

DISSIMMETRICA

B: SCALA ESTERNA

CON COPERTURA TOTALE

CON LOGGETTA DI INGRESSO

) SCOPERTA

C: DESTINAZIONE D'USO

DEPOSITO (PIANO TERRA, PIANO PRIMO)

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

) EDIFICIO ABBANDONATO

D: STATO DEL MANUFATTO

TRADIZIONALE (nessuna alterazione)

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

NUOVO – DIFFORME DALLA TIPOLOGIA

E: STATO DI CONSERVAZIONE

| | ottimo | buono | mediocre | cattivo | pessimo | rudere |
|-----------|--------|-------|----------|---------|---------|--------|
| STRUTTURE | | | | С | | |
| FINITURE | | | | С | | |
| COPERTURA | | | | С | | |

F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

) NESSUNA ALTERAZIONE

ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA'

ALTERAZIONI SOSTANZIALI

| G: MODIFICHE |
|------------------------|
| DELL'IMPIANTO EDILIZIO |

AGGIUNTI ELEMENTI CONSISTENTI

) AGGIUNTO SOLO WC

NESSUNA AGGIUNTA

H: QUALITA'
ARCHITETTONICHE

- MONUMENTALE
- DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO
- VALORE ARCHITETTONICO MEDIO
-) TESTIMONIANZA STORICA
- IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE

PARTICOLARI ARCHITETTONICI

I: CORNICIONI (lati lunghi) CON UNA FILA DI MATTONI) SCALINATO A DENTE DI SEGA CON MENSOLE SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO NON SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO K: CORNICE) SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA) MARCA PIANO DOPPIA ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE ELEMENTI SPECIALI IN COTTO L: FINESTRE ARCHITRAVE IN LEGNO ARCHITRAVE IN C.A.) PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO M:PORTONI ARCHITRAVE IN LEGNO ARCHITRAVE IN C.A.) PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO N: MATERIALE DA) MATTONE FACCIA A VISTA COSTRUZIONE MATTONE INTONACATO PIETRA FACCIA A VISTA PIETRA INTONACATA PIETRA LISTATA MATERIALI NON TRADIZIONALI ALTRO ______

O: CARATTERI ESTERNI

- AIA IMBRECCIATA
- ALBERATURE
-) PRATO
- VIALE

P: ACCESSORI

| | POZZO | FORNO | SILOS | CAPANNA | TETTOIA | FIENILE | POLLAIO | PORCILAIA |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| UNITO ALL'ABITAZIONE | Ø | Ø | Ø | 0 | 0 | Ø | Ø | 0 |
| SEPARATO DALL'ABITAZIONE | 0 | נ | Ø |) | Ø | Ø | נ | 3 |
| DI INTERESSE ARCHITTETTONICO | 0 | 0 | 0 | Ø | Ø | 0 | Ø | 0 |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | Р | | Р | | | Р | Р |

O= ottimo | B = buono | M = mediocre | C= cattivo | P = pessimo | R = rudere |

| MODIFICHE RECENTI: | | |
|--------------------|--|--|
| AUTORIZZATE CON: | | |
| | | |
| ALTDO: | | |

SITUAZIONE PRECEDENTE – FOTO SCHEDA ANNO 1991



DATI CATASTALI:

FOGLIO 36

MAPPALE 80

PRESCRIZIONI PRG VIGENTE: Paesaggio agrario di interesse storico ambientale (art. 13 delle N.T.A.).

NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA: A1: RC 1,2bis,4,5,6,8,10.

A2:

A3:

A4:

A5:

A6:

NOTE: Il possibile riordino delle aperture dovrà avvenire nel rispetto delle originarie bucature. Uso di piattabande in mattoni come architrave di porte e finestre.

ELEMENTI ADERENTI: B1: D.

B2:

B3:

B4:

B5:

B6:

NOTE:

ANNESSO COLONICO C1: DR 1,2,5,7,9,11,12.

C2: DR 1,2,5,7,9,11,12.

C3: DR 1,2,5,7,9,11,12.

C4:

C5:

C6:

C7:

C8:

NOTE:

