
COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO – RILIEVO 2005



SCHEDA N°: 92

COMPILATA IL: gennaio 2006

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA':

VIA/C.DA: Via dell'Acquedotto n. 10 - 12

Aereofotogrammetrico scala 1:5000

POSIZIONE: POGGIO

CRINALE VERSANTE

) PIANURA

UN PIANO FABBRICATO:

) DUE PIANI TRE PIANI

QUATTRO PIANI

EPOCA: Io metà sec. XIX UNITA' ABITATIVE: Due CORPI DI FABBRICA: Uno



VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

) NESSUNO

PARZIALE AL

P.1.

PARZIALE **ESTERNO**

IN CORSO

ANNO

ALTRO

SITUAZIONE ATTUALE - FOTO ANNO 2005

A: TIPOLOGIE EDILIZIE

) EDIFICIO A CORPO UNICO

CON CORPI A VOL. VARIABILE

CON CORPI A VOL. UNIFORME

EDIFICIO CON BIGATTERIA

EDIFICIO PADRONALE

PALOMBARA

EDIFICIO CON SCALA INTERNA

) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA

) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA

) CENTRALE LATO LUNGO

) CENTRALE LATO CORTO

DISSIMMETRICA

B: SCALA ESTERNA

CON COPERTURA TOTALE

CON LOGGETTA DI INGRESSO

) SCOPERTA

C: DESTINAZIONE D'USO

ABITAZIONE PER IL COLTIVATORE

) ABITAZIONE SALTUARIA PER IL COLTIVATORE

) ATTIVITA' PRODUTTIVA

) DEPOSITO

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

D: STATO DEL MANUFATTO

TRADIZIONALE (nessuna alterazione)

PARZIALMENTE RISTRUTTURATO

IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

NUOVO – DIFFORME DALLA TIPOLOGIA

E: STATO DI CONSERVAZIONE

	ottimo	buono	mediocre	cattivo	pessimo	rudere
STRUTTURE			Χ			
FINITURE			Χ			
COPERTURA			Χ			

F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI NESSUNA ALTERAZIONE

ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA'

) ALTERAZIONI SOSTANZIALI

G: MODIFICHE
DELL'IMPIANTO EDILIZIO

) AGGIUNTI ELEMENTI CONSISTENTI

) AGGIUNTO SOLO WC

NESSUNA AGGIUNTA

ALTRO: aggiunta di una scala esterna sul lato corto della casa. Chiusura di alcune finestre. H: QUALITA'
ARCHITETTONICHE

MONUMENTALE

DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO

VALORE ARCHITETTONICO MEDIO

) TESTIMONIANZA STORICA

✓ IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE

PARTICOLARI ARCHITETTONICI

I: CORNICIONI (lati lunghi) CON UNA FILA DI MATTONI) SCALINATO A DENTE DI SEGA CON MENSOLE \$\mathbb{S} SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO NON SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO K: CORNICE) SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA MARCA PIANO DOPPIA ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE ELEMENTI SPECIALI IN COTTO L: FINESTRE) ARCHITRAVE IN LEGNO ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO ARCO A TUTTO SESTO) ARCHITRAVE IN LEGNO M:PORTONI) ARCHITRAVE IN C.A. PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO) ARCO A TUTTO SESTO N: MATERIALE DA) MATTONE FACCIA A VISTA 60% COSTRUZIONE) MATTONE INTONACATO 40% PIETRA FACCIA A VISTA PIETRA INTONACATA PIETRA LISTATA MATERIALI NON TRADIZIONALI

O: CARATTERI ESTERNI

-) RECINZIONE E CANCELLI
-) AIA IMBRECCIATA
-) ALBERATURE
- PRATO
- SIEPI
- VIALE

P: ACCESSORI

	POZZO	FORNO	SILOS	CAPANNA	TETTOIA	FIENILE	POLLAIO	PORCILAIA
UNITO ALL'ABITAZIONE	0	0	0))	0	Ø	8
SEPARATO DALL'ABITAZIONE	נ	נ	Ø))	נ	נ	כ
DI INTERESSE ARCHITTETTONICO	Ø	0	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
STATO DI CONSERVAZIONE	М	М		М	М	М	М	М

O= ottimo B = buono M = mediocre C= cattivo P = pessimo R = rudere

MODIFICHE RECENTI:		
AUTORIZZATE CON:		
ALTRO:		

SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 1991



DATI CATASTALI:

FOGLIO 31

MAPPALE 34 - 86

PRESCRIZIONI PRG VIGENTE: Paesaggio agrario di interesse storico ambientale (art. 13 delle N.T.A.).

NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA: A1: RC 1,2,4,5,6,8,10.

A2: A3: A4: A5: A6:

NOTE: Il possibile riordino delle aperture dovrà avvenire nel rispetto delle originarie bucature.

ELEMENTI ADERENTI: B1: D.

B2: D. B3: B4: B5: B6:

NOTE:

ANNESSO COLONICO C1: DR 1,3,7,9,11,12,13.

C2: DR 1,2,7,9,11,12,13. C3: RC 1,2,3,5,6,8,10. C4: DR 1,3,4,9,11,12. C5: RE 1,2,3,6,7/8,11.

C6: D. C7: C8:

NOTE:

