
# COMUNE DI CASTELFIDARDO EDIFICI E MANUFATTI RURALI DI INTERESSE STORICO – RILIEVO 2009



SCHEDA N°: 252

COMPILATA IL: febbraio 2009

DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LOCALITA': Via Ponchielli (ex C.da Butolo)

VIA/C.DA: Via Ponchielli

Aereofotogrammetrico scala 1:5000

POSIZIONE: // POGGIO

CRINALE
VERSANTE

PIANURA

FABBRICATO:

UN PIANO

) DUE PIANI

TRE PIANI

QUATTRO PIANI

UNITA' ABITATIVE: una CORPI DI FABBRICA: uno EPOCA: I° metà sec. XX



VERIFICA INTERVENTI REALIZZATI

) NESSUNO

PARZIALE AL

P.1.

PARZIALE ESTERNO

IN CORSO

COMPLETATO

ANNO

SITUAZIONE ATTUALE – FOTO ANNO 2023 – (Intervento di RC autorizzato con P.d.C. nº 35/2008 del 08.05.2008 a seguito a perizia giurata ai sensi dell'Art. 16 delle N.T.A.)

Δ.	T	ſΡ	$\cap$	OG	ΤF	FΓ	TI	171	ſΕ
٦.		LF	vл	_しノしコ			,,,	1/	

- ) EDIFICIO A CORPO UNICO
- CON CORPI A VOL. VARIABILE
- CON CORPI A VOL. UNIFORME
- EDIFICIO PADRONALE
- PALOMBARA
- EDIFICIO CON SCALA INTERNA
- ) EDIFICIO CON SCALA ESTERNA
- ) CENTRALE LATO LUNGO
- CENTRALE LATO CORTO
- DISSIMMETRICA

#### **B: SCALA ESTERNA**

- CON COPERTURA TOTALE
- CON LOGGETTA DI INGRESSO
- ) SCOPERTA

### C: DESTINAZIONE D'USO

- □ DEPOSITO ( PIANO TERRA, PIANO PRIMO)
- IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
- ) EDIFICIO ABBANDONATO

#### D: STATO DEL MANUFATTO

- TRADIZIONALE (nessuna alterazione)
- PARZIALMENTE RISTRUTTURATO
- IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
- DIFFORME DALLA TIPOLOGIA

#### E: STATO DI CONSERVAZIONE

	ottimo	buono	mediocre	cattivo	pessimo	rudere
STRUTTURE						Χ
FINITURE						Χ
COPERTURA						Χ

## F: MODIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

- ) NESSUNA ALTERAZIONE
- ALTERAZIONI DI MODESTA ENTITA'
- ALTERAZIONI SOSTANZIALI

G: MODIFICHE	
DELL'IMPIANTO	<b>EDILIZIO</b>

- AGGIUNTI ELEMENTI CONSISTENTI
- AGGIUNTO SOLO WC
- ) NESSUNA AGGIUNTA
- ALTRO \_\_\_\_\_\_

H: QUALITA'
ARCHITETTONICHE

- MONUMENTALE
- DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO
- ) VALORE ARCHITETTONICO MEDIO
- TESTIMONIANZA STORICA
- IN DIFFORMITA' CON L'AMBIENTE

### PARTICOLARI ARCHITETTONICI

I: CORNICIONI (lati lunghi) ) CON UNA FILA DI MATTONI A DENTE DI SEGA CON MENSOLE SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO NON SPORGENTE SULL'ANGOLO DEL LATO CORTO K: CORNICE ) SOTTO LA LINEA DELLA FINESTRA MARCA PIANO DOPPIA ASSENTE CON MENSOLE ELEMENTI SPECIALI IN MATTONE ELEMENTI SPECIALI IN COTTO L: FINESTRE ARCHITRAVE IN LEGNO ARCHITRAVE IN C.A. ) PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO M:PORTONI ARCHITRAVE IN LEGNO ARCHITRAVE IN C.A. ) PIATTABANDA IN MATTONI ARCO A SESTO RIBASSATO N: MATERIALE DA ) MATTONE FACCIA A VISTA COSTRUZIONE MATTONE INTONACATO PIETRA FACCIA A VISTA PIETRA INTONACATA PIETRA LISTATA MATERIALI NON TRADIZIONALI ALTRO \_\_\_\_\_

## O: CARATTERI ESTERNI

- RECINZIONE E CANCELLI
  - AIA IMBRECCIATA
  - AIA PAVIMENTATA
  - ALBERATURE
  - PRATO

  - VIALE

# P: ACCESSORI

	POZZO	FORNO	SILOS	CAPANNA	TETTOIA	FIENILE	POLLAIO	PORCILAIA
UNITO	0	P	0	0	Ø	Ø	0	P
ALL'ABITAZIONE	0	0	0			0		
SEPARATO	0	R	B	3	P	R	P	Ø
DALL'ABITAZIONE			0	J				
DI INTERESSE	0	Q	R	P	P	Q	P	Ø
ARCHITTETTONICO								
STATO DI				D				
CONSERVAZIONE				R				

O= ottimo B = buono M = mediocre C= cattivo P = pessimo R = rudere

## SITUAZIONE PRECEDENTE - FOTO SCHEDA ANNO 2009



SCHEDA N. 252

### NORME TECHICHE: INTERVENTI PRESCRITTI E CONSENTITI

CORPI DI FABBRICA: A1: RC 1,2,2bis,4,5,6,8,10. DR 1,2,4,5,8,12\*,15\*,18\*,20\*,21\*,23\*,25\*,26\* RE 1,2,4\*,8bis\*,9,10\*,10bis\*,16\* A2: A3: A4: A5: A6: NOTE: **ELEMENTI ADERENTI:** B1: B2: B3: B4: B5: B6: NOTE: ANNESSO COLONICO C1: DR 1,2,5,8,9,11,12. C2: C3: C4: C5: C6: C7:

C8:

NOTE:

# **PLANIMETRIA**

A1

